

## Załącznik nr 2 do projektu Dokumentacja z terenu

Teren po deszczu – błoto, rozjeżdżone błoto



Na kawałku drogi, kamienie wysypane przez osoby budujące dom – możliwość potknięcia się, poślizgu na rowerze; kamienie duże i niebezpieczne



Cześć ścieżki dobrze utwardzona (wysypano tam resztki pozostałe po utwardzeniu ścieżki przez lasek – Uroczysko Wiszówka, zmniejszy to koszty potencjalnego remontu w tym miejscu – w grę wchodzi poszerzenie, wyrównanie i utwardzenie „poboczy” ścieżki)

