

.....Kraków....., dnia.....25.08.2026 r....
(miejscowość) (data)

INFORMACJA Z LUSTRACJI MIEJSCA WYPADKU DROGOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM PRZEPROWADZONEJ W DNIU 25.08.2026 r. O GODZ. 10⁰⁰.....

W związku z zaistnieniem w dniu 22.08.2026 r. o godz. 17:40 na drodze nr ...
w Krakowie na ul. Solnej – wysokość Most Powstańców Śląskich – wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym, który zarejestrowano w SEWiK pod nr EWK-127589968T zespół ds. lustracji:

Przewodniczący zespołu –

(stopień, imię, nazwisko, jednostka, pełniona funkcja)

Skład zespołu:

—		(stopień, imię, nazwisko, jednostka, pełniona funkcja)
—	V I	(imię, nazwisko, jednostka, pełniona funkcja)
—		(imię, nazwisko, jednostka, pełniona funkcja)
—	U J	(imię, nazwisko, jednostka, pełniona funkcja)
—	V	(imię, nazwisko, jednostka, pełniona funkcja)
—		(imię, nazwisko, jednostka, pełniona funkcja)

dokonał lustracji miejsca wypadku drogowego pod kątem nieprawidłowości infrastruktury drogowej oraz
otoczenia drogi w rejonie zaistniałego zdarzenia.

I. Krótki opis zdarzenia:

(śmierć na miejscu/do 30 dni od daty zdarzenia, opis nie może zawierać danych osobowych oraz numerów rejestracyjnych
pojazdów uczestniczących w zdarzeniu)

Kierujący pojazdem marki Volkswagen jadąc ul. Solną od strony ul. Nadwiślańskiej w kierunku ul. Zabłocie,
na łuku drogi w prawo nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego utracił panowanie
nad prowadzonym pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu, a następnie poza lewą krawędź jezdni
i najechał na kosz na śmieci, a następnie potrafił pieszych – kobietę, mężczyznę i dziecko w wózku
(niemowlę), którzy poruszali się chodnikiem ul. Solnej w kierunku ul. Zabłocie, czym doprowadził do
zdarzenia drogowego. W wyniku zdarzenia i poniesionych w tym zdarzeniu obrażeń pieszka oraz pieszki
ponieśli śmierć w szpitalu, natomiast niemowlę doznało obrażeń zagrażających życiu i zdrowiu. Przebieg
zdarzenia ustalono na podstawie relacji uczestników, świadków zdarzenia oraz zastanej sytuacji.

II. Uwagi do oznakowania pionowego i poziomego dotyczące wypadku:

- b/u, oznakowanie zwykłe

Z

III. Uwagi do oznakowania pionowego i poziomego, które nie miały wpływu na zaistniałe zdarzenie:

- b/u

Z

IV. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące stanu drogi i jej otoczenia:

- NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. SOLNEJ POSIADA UZUPEŁNIONE UBYTKI, NIERÓWNOŚCI POWSTAŁE PO UZUPEŁNIENIU UBYTKÓW, SPĘKANIA NAWIERZCHNI, NA ODCINKU UL. SOLNEJ ZRÓŻNICOWANY STAN CHODNIKA.

V. Inne spostrzeżenia:

- GK UHK: W CELU ZWIĘKSZENIA NADZORU NAD POTENCJALNYMI I NIEBEZPIECZNYMI ZACHOWANIAMI KIEROWCÓW ~~X~~ ZASADNYM JEST MONTAŻ MIEJSKIEGO MONITORINGU, KTÓRY POZWALAŁBY IDENTYFIKOWAĆ SPRAWCÓW POTENCJALNYCH WYKROCZEŃ.

VI. Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscu wypadku, obejmująca zdarzenia drogowe, do których doszło w okresie 3 lat:

Przedmiotowa analiza w załączniku nr 1.

VII. Wnioski i ustalenia:

(ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację lub nazwa instytucji, która ma wystąpić z wnioskiem)

— ZGODNIE Z PRZEGLĄDEM DROG PRZEZ ZDMK ULICA
SOLNA ZOSTAŁA ZAPLANOWANA (ZAKWALIFIKOWANA) DO ROKU
2027 NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI / REMONT (ZDMK).

Załączniki - ⁵..... kart

- dokumentacja fotograficzna z miejsca przeprowadzonej lustracji - ³..... kart

- inne - ²..... kart

Podpisy uczestniczących w lustracji:

.....
.....

Zapoznałem się

.....
pieczętka i podpis Naczelnika WRD KWP/KSP